

## **Statusbericht zu den Schäden am DreyEicher Grenzweg Nord 28.05.2023**

### **Hinweisschild am Parkplatz Gehspitz**

Das Schild wurde dreimal mit Gewalt nach hinten gedreht, so dass nur die Rückseite sichtbar war  
Dreimal nach vorne gedreht

### **Informationstafel am Stein 10**

Die Informationstafel wurde herausgerissen und ca 50 Meter in den Wald geschleppt. Sie wurde mit Hilfe des DLB wieder aufgestellt. Der rechte Postenschuh scheint zwischenzeitlich instabil geworden zu sein (durch bewusstes Rütteln?)

### **Stein 17**

QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 18**

QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 20**

Stele kürzlich zum 2. Mal aufgestellt, z.Z. OK

### **Stein 21**

QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 22**

QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 23**

Stele kürzlich zum 2. Mal aufgestellt, z.Z. OK (Achtung QR-Code-Schild No 25)

### **Stein 24**

Stele kürzlich zum 2. Mal aufgestellt, z.Z. OK

### **Stein 25**

Stele fehlt

### **Stein 28**

QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 29**

Stele kürzlich zum 2. Mal aufgestellt, z.Z. OK

### **Stein 30**

Stele vor geraumer Zeit zum 2. Mal aufgestellt, QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 31**

Stele vor geraumer Zeit zum 2. Mal aufgestellt, QR-Code- und Sponsorschild sowie Reflektoren zerstört

### **Stein 32**

Kürzlich zum 2. Mal aufgestellt, z.Z. OK

### **Stein 33**

QR-Code-Schild am Baum zerstört

### **Stein 34**

Kürzlich zum 3. Mal aufgestellt, z.Z. OK

### **Stein 36**

Stele lag heraus, wurde gesichert

### **Steine 38, 39 und 40, sowie Infotafel am Buchschlager Friedhof**

Bisher keine Schäden