

Code	Weg O-W	Weg N-S	Pos	Maße	Typ	Material	Lage	Zustand	Schrift	Beschriftung 1	Beschriftung 2	Farbe	Kopf
mw1a	Mönchwald-Grenzweg	Stockstraße	SO	ca. 45x45x55	D	Beton	um 45° gedreht?	gerade Form, nicht konisch, Zustand ok	g z	Stockstraße (SO?)	Mönchwald / Grenzweg (SW)	weiß bemalt, Schrift schwarz	von S: 14 (45°-Winkel)
mw2l	Mainschneise	Taubengrundschnaise	NW	35x35x50	A	Beton	steht regulär	von Brombeeren überwuchert	a z	Main- / Schneise (S)	TaubenGrund / Schneise (O)	weiß bemalt, Schrift schwarz	nichts erkennbar
mw3i	Aspenhagschneise	Gelbe-Grund-Schneise	SO	36x36x40	A	Beton	steht regulär	Kopf fehlt, Graffiti	g z	... Schneise (S)	... Schneise (O)	weiß bemalt, Schrift schwarz	fehlt
mw3k	Aspenhagschneise	Sandhügelschneise	NW	35x35x50	A	Beton	steht regulär	gerade Form, nicht konisch, einige Beschädigungen	g z	Aspenhag / Schneise (S)	Sand-Hügel / Schneise (O)	weiß bemalt, Schrift schwarz	
mw4a	Klarabergschneise	Stockstraße	NO	47x41x70	A	Beton	steht regulär	gerade Form, nicht konisch, einige Beschädigungen	g z	Stockstraße (W)	Klaraberg / Schneise (S)	Farbreste weiß Schrift	unbeschriftet
mw5d	Dachsbau schneise	Wasserlochweg	NO	35x35x70	A	Beton	steht regulär		g z	Wasserloch / Weg (S)	Dachsbau / Schneise (W)	weiß bemalt, Schrift schwarz	vierteteilt, keine Beschriftung erkennbar
mw5o	Wasserlochweg	Wasserlochschnaise	SO	35x35x20 (o)	A	Beton, massiv		Beton am Kopf deutlich verwittert, in 2 Teile zerbrochen	g z	Wasserloch / ...	Wasserloch / ...	Schriftfeld weiß, Schrift schwarz	vierteteilt, keine Beschriftung erkennbar
mw6o	Brunnenschneise	Wasserlochschnaise	NW	35x35x25 (o)	A	Beton, massiv		Beton am Kopf deutlich verwittert, in 2 Teile zerbrochen	g z	Brunnen / Schneise (S)	Wasserloch / Schneise (O)	Schriftfeld weiß, Schrift schwarz	vierteteilt, keine Beschriftung erkennbar
mw7d	Alte Heegwaldschneise	Dachsbau schneise	NW	35x35x55	A	Beton	steht regulär		g z	Alte-Hegwald / Schneise / 1912 (S)	Dachsbau / Schneise (O)	weiß bemalt, Schrift schwarz	von W: ? 89?/06?
mw7e	Alte Heegwaldschneise	Wasserlochweg	NO		A	Beton	steht regulär		g z	Wasserloch / Weg (SO)	Alte-Hegwald / Schneise (SW)	weiß bemalt, Schrift schwarz	vierteteilt, keine Beschriftung erkennbar
mw7l	Alte Heegwaldschneise	Taubengrundschnaise	SO		A	Beton, massiv	liegt heraus	unzugänglich hinter Bauzaun!	g z	Taubengrund / Schneise (N)	(nicht erkennbar) (oben)		vierteteilt, keine Beschriftung erkennbar
mw8d	(Häfnerschneise)	Wasserlochweg	S	42x45x60, Sockel 30	D	Beton, massiv	liegt heraus	Quadrat deutlich abgeschrägt	a z	Wasserlochweg (S)	Häfnerschneise (N)		
mw8k	Häfnerschneise	Sandhügelschneise			A	Beton		am Eingang Büro Mitteldorf	a z	Häfner / Schneise (S)	Sand Hügel / Schneise (O)	Schrift weiß	unbeschriftet
mw8o	Häfnerschneise	Wasserlochschnaise	NO	ca. 45x42x62	D	Beton?, massiv	liegt schräg heraus	eine Seite beschädigt	g	... / Schneise (S)	(nicht sichtbar, im Sand)	Schriftfeld weiß, Schrift schwarz	nichts erkennbar
mw9l	Hügelschneise	Taubengrundschnaise	NO	35x35x40	B	Beton	steht schief	Beton am Kopf deutlich verwittert, Schrift kaum erkennbar		Hügel / Schneise (S)	Taubengrund / Schneise (W)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw9o	Hügelschneise	Wasserlochschnaise	SO	35x35x55	B	Beton	steht regulär, um 90° gedreht	Beton am Kopf deutlich verwittert, kleinere Beschädigungen	a z	Hügel / Schneise (N)	Wasserloch / Schneise (O)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw10a	Mönchhofschneise	Stockstraße	NO	50x45x50	D	Beton	steht regulär	einige Beschädigungen	a z	Stockstrasse (W)	Mönchhof- / schneise (S)		unbeschriftet
mw10b	Mönchhofschneise	Kurze Feldschneise	NO	35x35x73(u)	B	Beton	steht schief,	Beton am Kopf deutlich verwittert	g l	Kurze Feld / Schneise (S)	Mönchhof / Schneise (W)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw10c	Mönchhofschneise	Lange Feldschneise	NO	35x35x60	B	Beton	steht regulär	Beton am Kopf deutlich verwittert	g l	Lange Feld / Schneise (S)	Mönchhof / Schneise (W)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw11a	Hohe Hügelschneise	Stockstraße	NO	40x40x62	D	Sandstein, rot	liegt heraus	verschüttet unter abgesägten Ästen und Stammstücken	a z	Stockstrasse (W)	Hohe / Hügelschneise (S)		unbeschriftet
mw11b	Hohe Hügelschneise	Kurze Feldschneise	NO			Beton	steht sehr schief	von Brombeeren überwuchert					
mw11c	Hohe Hügelschneise	Lange Feldschneise	SW	35x35x35	B	Beton	steht regulär		a z	Hohe Hügel / Schneise (N)	Lange Feld / Schneise (O)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw12a	Grenzweg Flörsheim	Stockstraße	NO	45x49x30	D	Beton	steht regulär	gerade Form, nicht konisch	a z	Stockstrasse (W)	(kaum erkennbar) (S)	Inschrift weiß	unbeschriftet
mw12b	Grenzweg Flörsheim	Kurze Feldschneise	NO	35x35x75	B	Beton	liegt heraus	Schrift kaum erkennbar, innen 55 hoch	a z	Grenzweg / Flörsheim (?) (oben)	... Feld / ...eise (W)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw12c	Grenzweg Flörsheim	Lange Feldschneise	NO	35x35x75	B	Beton	liegt heraus	stark vermoost, Beton am Kopf deutlich verwittert	g l	Mönchwald / Grenze (S)	(vermutlich Unterseite)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw12d	Grenzweg Flörsheim	Dachsbau schneise	NO	35x35x75	B	Beton	liegt heraus	stark vermoost, Beton am Kopf deutlich verwittert	a z	Mönchwald / Grenze (?) (O)	Dachsbau / Schneise (oben)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw12k	Grenzweg Flörsheim	Sandhügelschneise (Kurve)	S	35x35x60	B	Beton	steht um ca. 45° gedreht	Beton am Kopf deutlich verwittert, Einschussloch SW	a z	Mönchwald / Grenze (SW)	Sandhügel / Schneise (NW)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw12l	Grenzweg Flörsheim	Taubengrundschnaise	NO	35x35x70	B	Beton	steht leicht schief	Beton am Kopf deutlich verwittert, kaum noch Farbe		Mönchwald / Grenze (S)	Taubengrund / Schneise (W)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw12o	Grenzweg Flörsheim	Wasserlochschnaise	NO	35x35 (o), 45x45 (u)	B	Beton	steht regulär, leicht verdreht	Beton am Kopf deutlich verwittert, Schrift kaum erkennbar	a l	Mönchwald / Grenze (S)	Wasserloch / Schneise (W)		nichts erkennbar
mw12t	Grenzweg Flörsheim	Lauseschneise			A	Beton	versetzt	heute Heimat-Museum Walldorf			Mönchwaldgrenze		

mw13e	Bischofsheimer Grenzweg	Steinschneise	SO	35x35x75	C	Beton	steht etwas schief	steht recht weit weg vom Weg	f z	Grenzweg (N)	Stein / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: 45
mw13f	Bischofsheimer Grenzweg	Eichenhügelschneise	SO	35x35x100	C	Beton	liegt heraus		f z	Grenzweg (N)	Eichenhügel / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [44 45]
mw13g	Bischofsheimer Grenzweg	Stegschneise	SO	35x35x90	C	Beton	steht regulär	frische Beschädigungen an den Flächen	f z	Grenzweg (N)	Steeg / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [43 44]
mw13h	Bischofsheimer Grenzweg	Rohrtannschneise	SO	35x35x100	C	Beton	liegt heraus	u 45x45, Wand 10, Innenhöhe 65	f z	Grenzweg (N)	Rohrtann / Schneise (oben)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [?]43]
mw13m	Bischofsheimer Grenzweg	Neuwegschneise	SO	35x35x95	C	Beton	steht regulär		f z	Grenzweg (N)	Neuweg / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [28 49]
mw13n	Bischofsheimer Grenzweg	Fritz-Opel-Schneise	SO	35x35x55	(B)	Beton	steht regulär		g z	Flörsheimer / Grenzweg (N)	Fritz Opel / Schneise / 1913 (W)	Schriftfeld weiß	nichts erkennbar
mw13p	Bischofsheimer Grenzweg	Mönchbruchallee	SO	35x35x55	C	Beton	steht regulär		f z	Grenzweg (N)	Mönchbruch / Allee (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [26 27]
mw13s	Bischofsheimer Grenzweg	Buchtränkschneise	SO	35x35x80	C	Beton	steht etwas schief	eine Ecke beschädigt	f z	Gr... (N)	Buchtränk / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [15 16]
mw13t	Bischofsheimer Grenzweg	Lauseschneise	SO	35x35x80	C	Beton	steht etwas schief	vermoost	f z	Grenzweg (N)	Lausee / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [2 15]
mw13u	Bischofsheimer Grenzweg	Mehlseeschneise	SO	35x35x70	C	Beton	steht schief	Schriftfelder sehr gut erhalten	f z	Grenzweg (N)	Mehlsee / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: [1 2]
mw13v	Bischofsheimer Grenzweg	Grohhausschneise	SW	35x35x70	C	Beton	steht etwas schief	stark vermoost	f z	Grenzweg (S)	Grohhaus / Schneise (O)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von N: 1
mw14e	Aschaffenburg StraÙe	Steinschneise	NO	35x35x80	C	Beton	steht regulär	relativ guter Zustand	f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Stein / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: [46 51]
mw14f	Aschaffenburg StraÙe	Eichenhügelschneise	NO	35x35x80	C	Beton	steht schief	relativ guter Zustand	f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Eichenhügel / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: 46 47 51 48
mw14g	Aschaffenburg StraÙe	Stegschneise	NO	35x35x75	C	Beton	steht regulär, um 90° gedreht		f z	Aschaffenburg / StraÙe (O)	Steeg / Schneise (S)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von O: 47 40 48 39
mw14h	Aschaffenburg StraÙe	Rohrtannschneise	NO	35x35x95	C	Beton	leicht schief, um 90° gedreht	relativ guter Zustand	f z	Aschaffenburg / StraÙe (W)	Rohrtann / Schneise (N)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von W: 40 41 39 37
mw14m	Aschaffenburg StraÙe	Neuwegschneise	NO	35x35x85	C	Beton	steht leicht schief	relativ guter Zustand	f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Neuweg / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: 41 30 37 36
mw14r	Aschaffenburg StraÙe	Ochsenlagerschneise	NO	35x35x100	C	Beton	liegt heraus	unten 45x45	f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Ochsenlager / Schneise (W)	Schriftfeld weiß	vierteteilt, von S: 19 13 20 12
mw14s	Aschaffenburg StraÙe	Buchtränkschneise	NO	35x35x75	C	Beton	steht regulär	Einschusslöcher auf W-Seite	f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Buchtränk / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	vierteteilt, von S: 13 14 12 9
mw14t	Aschaffenburg StraÙe	Lauseschneise	NO	35x35x60	C	Beton	steht regulär	steht leicht verdreht	f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Lausee / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	vierteteilt, von S: 14 3 9 8
mw14u	Aschaffenburg StraÙe	Mehlseeschneise	NO	35x35x70	C	Beton	steht regulär		f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Mehlsee / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	vierteteilt, von S: 3 4 8 5
mw14v	Aschaffenburg StraÙe	Grohhausschneise	NW	35x35x70	C	Beton	steht regulär		f z	Aschaffenburg / StraÙe (S)	Grohhaus / Schneise (O)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: 4 / 5
mw15m	Eichenrainweg	Neuwegschneise	NO	35x35x80	C	Beton	steht regulär	deutlich beschädigt	f z	Eichenrain / Weg (S)	Neuweg / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: [38 35]
mw15p	Eichenrainweg	Mönchbruchallee	NO	35x35x75	C	Beton	steht regulär	relativ guter Zustand	f z	Eichenrain / Weg (S)	Mönchbruch / Allee (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: [35 34]
mw16r	Rüsselsheimer Grenzweg	Ochsenlagerschneise	NO	35x35x70	C	Beton	steht regulär	Kopf beschädigt	f l	Grenzweg (S)	Ochsenlager / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	nichts erkennbar
mw16s	Rüsselsheimer Grenzweg	Buchtränkschneise	NO	35x35x70	C	Beton	steht regulär	Einschussloch W	f z	Grenzweg (S)	Buchtränk / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: [11 10]
mw16t	Rüsselsheimer Grenzweg	Lauseschneise	NO	35x35x75	C	Beton	steht regulär	vermoost	f z	Grenzweg (S)	Lausee / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: [10 7]
mw16u	Rüsselsheimer Grenzweg	Mehlseeschneise	NO	35x35x70	C	Beton	steht regulär	sehr gute Erhaltung	f z	Grenzweg (S)	Mehlsee / Schneise (W)	Schriftfeld weiß, Schrift blau	von S: [7 8]
mw16v	Rüsselsheimer Grenzweg	Grohhausschneise	NW	35x35	C	Beton	umgefahren, tief im Boden	Schrift S nur teilweise erkennbar	f z	Grenz... (S)		Schriftfeld weiß, Schrift blau	6 (Ausrichtung ?)
mw16w	Rüsselsheimer Grenzweg	Karl-Opel-Schneise	S	35x35x70	(C)	Beton	steht regulär	stark vermoost	a z	Karl Opel / Schneise / 1913 (S)	/		
mw17q	Scheibensee schneise	Wilhelm-Opel-Schneise	SO	35x35x75	B	Beton	liegt heraus	relativ guter Zustand	g z	Scheibensee / Schneise (W/N))	Wilhelm Opel / Schneise / 1913 (oben)	nichts erkennbar	nichts erkennbar